

冬季前にお部屋の設備確認を！

半導体不足による影響で、給湯暖房熱源機（専有部内）の在庫不足が続いています。

冬季・年末年始に、給湯暖房熱源機が壊れていることが判明しても（お湯が出ない・暖房機が使えない）、数ヶ月修理や交換ができないことが予想されるため、冬季前にご自分のお部屋の設備確認をお勧めいたします。

○冬季シーズン前、早めに給湯器・暖房機の確認を！

○冬季シーズン中、お帰りの際は配管水抜きを徹底を！

（ブレーカーはおろさないでください）

○現在、古い給湯暖房熱源機をお使いで、交換を検討中の方は早めの手配を！

